

附件二：

## 典型案例一

### 山东省高密市万仁热电厂排放粉尘污染环境

2014年10月14日，环境保护部“12369”环保举报热线接到群众举报，反映山东省潍坊高密市万仁热电厂排放大量粉尘，污染周围环境。我部按规定将该举报件转山东省环保部门办理。

经查，高密万仁热电有限公司原为山东高密高源企业集团公司热电厂，是1984年经山东省计划委员会批准兴建的热电联产企业，至2001年已形成8炉4机的规模，承担高密市城区大部分企、事业单位的供汽供暖任务，其环保手续齐全。检查中发现，由于该公司高源电厂厂区煤棚较小，存煤仅有部分存于煤棚内，煤棚外的部分虽然进行了覆盖，但高度超过了防风抑尘网的高度，此外该公司脱硫除尘升级改造及煤灰配套建设的封闭式灰库工程进度较慢，燃煤装卸货场洗车台不完善，厂区北侧路面未进行硬化，产生的粉尘对周围环境造成影响。

根据检查情况，高密市环保局对该公司下达了《限期建设配套设施决定书》，责令该公司减少存煤量，存煤不得超过防风抑尘网的高度，加快脱硫除尘升级改造及封闭式灰库工程建设进度，完善货场洗车台，增加喷淋次数，对厂区北侧的路面进行硬化，规范洒水车的运行管理。目前，该公司已整改到位。

高密市环保局将查处情况告知举报人，举报人表示满意。

## 典型案例二

### 浙江省丽水地区龙泉市凯森板业金峰分公司排放废气污染 环境

2014年10月14日，环境保护部“12369”环保举报热线接到群众举报，反映浙江凯森板业金峰分公司排放大量刺鼻性废气，影响周围居民的正常生活。我部按规定将该举报件转浙江省环保部门办理。

经查，举报人反映的浙江凯森板业金峰分公司位于龙泉市西街街道，该公司主要从事废旧竹胶板二次回收利用，每月回收加工旧板10吨左右，主要设备有：破碎机一台、烘干机一台，生产工艺：旧板-淋水-破碎-烘干-出料。检查中发现，该公司的旧竹胶板回收二次利用工业循环经济节能改造项目未经环评审批，带有异味的废气未经处理无组织排放，对周围环境有一定影响。

根据检查情况，龙泉市环保局责令该公司立即停产，限期补办环评审批手续，并对其环境违法行为进行立案查处。目前，该公司已停产整改。

龙泉市环保局将查处情况告知举报人，举报人表示满意。

### 典型案例三

#### 江西省上饶市上饶县腾达砖厂违规排放废气、烟尘

2014年10月22日，环境保护部“12369”环保举报热线接到群众举报，反映江西省上饶市上饶县腾达砖厂排放大量烟尘，影响周围居民的正常生活。我部按规定将该举报件转江西省环保部门办理。

经查，举报人反映的腾达砖厂位于上饶县田墩镇湖潭村，该厂年产1600万块煤矸石实心砖项目于2005年6月建设，2006年6月投产，占地面积20亩，主要生产设备有36门砖窑一座、制砖机一台、破碎机一台，主要生产工艺为：原料煤矸石→破碎→制砖胚→进窑煅烧→产品。检查中发现，该企业在煅烧砖胚时使用煤作燃料，产生的废气和烟尘经1座高烟囱（45米）、3座低烟囱（13米）排放，由于没有配套建设除尘脱硫设施，生产时排放的废气和烟尘会对周围环境造成一定的影响。

上饶县环保局对该厂下达了《责令改正通知书》和《行政处罚决定书》，要求其限期建设并完善大气污染防治设施，确保设施的正常运行，并责令其立即停止生产并处罚款。如拒不履行处罚决定，继续违法生产和排污，上饶县环保局将依法申请上饶县人民法院强制执行。

上饶市、上饶县两级环保局将查处情况告知举报人，举报人表示满意。